

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
ROTA ACESSÍVEL	1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?	SIM			s	s	s	6.1	
CALÇADAS	2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?	SIM			s	s	s	6.12.3.b)	
CALÇADAS	3	As faixas livres não possuem obstáculos?	SIM			n	s	s	6.12.3.b)	
CALÇADAS	4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?	SIM			n	s	s	6.12.3.a)	
CALÇADAS	5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?	N/A			n	s	s	6.12.1 6.12.3.c)	
CALÇADAS	6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?	SIM			n	s	s	6.12.3.b)	
CALÇADAS	7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?	SIM			n	s	s	5.2.8.2.3	
CALÇADAS	8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?	SIM			n	s	s	6.12.3.b)	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
CALÇADAS	9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?	N/A			n	s	s	ABNT NBR 16537 - 7.8.1	
CALÇADAS	10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?	N/A			n	s	s	5.4.6.2	
CALÇADAS	11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas?	N/A			n	s	s	5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4	
CALÇADAS	12	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?	SIM			n	s	s	6.3.2	
CALÇADAS	13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?	NÃO			n	s	s	6.12.4	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
CALÇADAS	14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas?	SIM			s	s	s	6.12.7	
CALÇADAS	15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?	SIM			n	s	s	6.12.7.3 6.12.7.3.4	
CALÇADAS	16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?	SIM			s	s	s	6.12.7.3	
CALÇADAS	17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?	SIM			n	s	s	6.12.7.3	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
CALÇADAS	18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?	SIM			n	s	s	6.12.7.3.1	
CALÇADAS	19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?	N/A			s	s	s	6.12.7.3.5	
CALÇADAS	20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?	N/A			n	s	s	8.2.2.3	
CALÇADAS	21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?	N/A			n	s	s	5.6.4.3 8.2.2.1	
PASSARELAS	22	As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.	N/A			s	s	s	6.13.1	
RAMPAS E ESCADAS	23	As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m de largura?	SIM			s	s	s	6.6.2.5	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
RAMPAS E ESCADAS	24	Os patamares (intermediários, de início e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?	SIM			s	s	s	6.6.4	
RAMPAS E ESCADAS	25	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?	SIM			n	s	s	6.6.2.1	
RAMPAS E ESCADAS	26	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?	SIM			n	s	s	6.6.2.1	
RAMPAS E ESCADAS	27	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?	SIM			n	s	s	6.6.2.1	
RAMPAS E ESCADAS	28	Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?	N/A			n	s	s	6.9.5	
RAMPAS E ESCADAS	29	As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?	N/A			s	s	s	6.8.3	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
RAMPAS E ESCADAS	30	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m de dimensão longitudinal?	N/A			s	s	s	6.8.7	
RAMPAS E ESCADAS	31	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?	N/A			n	s	s	6.8.2	
RAMPAS E ESCADAS	32	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?	N/A			n	s	s	6.8.2	
RAMPAS E ESCADAS	33	Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o revestimento adjacente?	N/A			n	s	s	5.4.4	
RAMPAS E ESCADAS	34	Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?	N/A			s	s	s	6.9.5	
RAMPAS E ESCADAS	35	Nas rampas e escadas há corrimãos?	N/A			s	s	s	6.9.2.1	
RAMPAS E ESCADAS	36	Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades?	N/A			n	s	s	6.9	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
RAMPAS E ESCADAS	37	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?	N/A			n	s	s	6.9.4	
RAMPAS E ESCADAS	38	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?	N/A			n	s	s	6.9.4.1	
PLATAFORMAS E ELEVADORES	39	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?	N/A			n	s	s	6.10	
PLATAFORMAS E ELEVADORES	40	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?	N/A			n	s	s	6.10.3.2	
PLATAFORMAS E ELEVADORES	41	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada no patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?	N/A			n	s	s	6.10.4.2	
PLATAFORMAS E ELEVADORES	42	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?	N/A			n	s	s	6.10.1	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
PLATAFORMA SE ELEVADORES	43	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	N/A			s	s	s	ABNT NBR 9050/15 - Tabela 1	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	44	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?	N/A			n	s	s	ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	45	O piso da cabine contrasta com o da circulação?	N/A			n	s	s	ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	46	Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical?	N/A			n	s	s	ABNT NBR 16537 - 6.9.1	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	47	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?	N/A			n	s	s	6.10.1	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	48	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?	N/A			n	s	s	ABNT NBR NM 313	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	SIM	ATENDIMENTO¹		ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
				NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
PLATAFORMA SE ELEVADORES	49	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	N/A			n	s	s	ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	50	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?	N/A			n	s	s	ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	51	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?	N/A			n	s	s	ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	52	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?	N/A			n	s	s	ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	53	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?	N/A			n	s	s	5.4.5.2	
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	54	Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos?	N/A			n	s	s	6.2.4	
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	55	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?	N/A			s	s	s	Lei 13.146/2015	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	56	O número de vagas de estacionamento o reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga?	N/A			s	s	s	Lei 13.146/2015	
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	57	As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?	N/A			n	s	s	6.14.1.2	
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	58	As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?	N/A			n	s	s	6.14.1.2	
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	59	Há vagas de estacionamento o reservadas a veículos que transportem pessoas idosas?	N/A			s	s	s	Lei 10.741/2003	
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	60	O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?	N/A			s	s	s	Lei 10.741/2003	
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	61	As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?	N/A			n	s	s	6.14	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	62	As vagas reservadas contêm sinalização vertical e horizontal?	N/A			n	s	s	5.5.2.3 6.14	
ACESSO	63	Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?	N/A			s	s	s	6.1.1	
ACESSO	64	A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?	N/A			s	s	s	6.1.1	
ACESSO	65	Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?	N/A			n	s	s	6.2.1; 6.1.1.1	
ACESSO	66	Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível?	N/A			n	s	s	6.2.5	
ACESSO	67	Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e saídas acessíveis?	N/A			n	s	s	6.2.8	
ACESSO	68	Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?	N/A			n	s	s	Anexo B B.4	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENT E³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENENT E NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENENT E NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
ACESSO	69	Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador)	N/A			s	s	s	6.3	
PISO	70	As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	N/A			n	s	s	6.3.2	
PISO	71	A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)	N/A			n	s	s	6.3.4.1	
PISO	72	Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	N/A			n			6.1 6.1.1.2 6.3.4.1	
PISO	73	Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?	N/A			n	s	s	6.3.5	
CORREDORES	74	Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?	N/A			n	s	s	6.11.1	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE E NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
CORREDORES	75	Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?	N/A			n	s	s	6.11.1	
CORREDORES	76	Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?	N/A			n	s	s	6.11.1	
CORREDORES	77	Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?	N/A			n	s	s	6.11.1	
CORREDORES	78	Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m?	N/A			n	s	s	6.11.1.2	
CORREDORES	79	Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m?	N/A			n	s	s	6.11.1.2	
CORREDORES	80	As passagens possuem informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora?	N/A			n	s	s	5.4.1	
CORREDORES	81	Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga?	N/A			n	s	s	5.2.8.1	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
CORREDORES	82	Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?	N/A			n	s	s	5.2.8.1	
ROTA DE FUGA	83	Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R (0.80X1,20m) por pavimento e um para cada escada e elevador de emergência?	N/A			s	s	s	6.4.4	
ROTA DE FUGA	84	As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?	N/A			n	s	s	5.5.1	
RAMPAS E ESCADAS	85	As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	N/A			s	s	s	6.6.2.5	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	SIM	ATENDIMENTO¹		ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
				NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
RAMPAS E ESCADAS	86	As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	N/A			s	s	s	6.8.3	
RAMPAS E ESCADAS	87	Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	N/A			s	s	s	6.6.3 6.9.5	
RAMPAS E ESCADAS	88	Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	N/A			s	s	s	6.9.2.1	
RAMPAS E ESCADAS	89	Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades?	N/A			n	s	s	6.9.2.1; 4.6.5	
RAMPAS E ESCADAS	90	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?	N/A			n	s	s	6.9.4	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
RAMPAS E ESCADAS	91	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?	N/A			n	s	s	6.9.4.1	
RAMPAS E ESCADAS	92	Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?	N/A			s	s	s	6.6.2 6.6.4	
RAMPAS E ESCADAS	93	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?	N/A			s	s	s	6.8.7 6.8.8	
RAMPAS E ESCADAS	94	Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o comprimento igual à largura das mesmas?	N/A			s	s	s	6.6.4; 6.8.3	
RAMPAS E ESCADAS	95	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?	N/A			n	s	s	6.6.2.1	
RAMPAS E ESCADAS	96	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?	N/A			n	s	s	6.6.2.1	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
RAMPAS E ESCADAS	97	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?	N/A			n	s	s	6.6.2.1	
RAMPAS E ESCADAS	98	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?	N/A			s	s	s	6.8.2	
RAMPAS E ESCADAS	99	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?	N/A			s	s	s	6.8.2	
RAMPAS E ESCADAS	100	O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente?	N/A			s	s	s	6.8.4	
RAMPAS E ESCADAS	101	As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?	N/A			n	s	s	5.5.1.3	
RAMPAS E ESCADAS	102	Há sinalização visual de degraus isolados?	N/A			n	s	s	5.4.4	
PLATAFORMA S E ELEVADORES	103	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?	N/A			n	s	s	6.10.3.1	
PLATAFORMA S E ELEVADORES	104	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?	N/A			n	s	s	6.10.3.2	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	105	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?	N/A			n	s	s	6.10.4.2	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	106	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?	N/A			n	s	s	6.10.1	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	107	Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	N/A			s	s	s	ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	108	Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?	N/A			n	s	s	6.11.2.4	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	109	O piso da cabine contrasta com o da circulação?	N/A			n	s	s	ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	110	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada)	N/A			n	s	s	6.10.1; 6.10.4.4	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	111	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?	N/A			n	s	s	6.10.1	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	112	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?	N/A			n	s	s	ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	113	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	N/A			n	s	s	ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	114	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?	N/A			n	s	s	ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	115	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?	N/A			n	s	s	ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	116	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?	N/A			n	s	s	ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMA SE ELEVADORES	117	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?	N/A			n	s	s	5.4.5.2	
PORTAS E JANELAS	118	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	N/A			s	s	s	6.11.2.4	
PORTAS E JANELAS	119	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinadas a praticantes?	N/A			s	s	s	6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
PORTAS E JANELAS	120	Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas possui vão livre de 0,80 m de largura?	N/A			n	s	s	6.11.2.4	
PORTAS E JANELAS	121	Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta?	N/A			n	s	s	6.11.2	
PORTAS E JANELAS	122	A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?	N/A			n	s	s	6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1	
PORTAS E JANELAS	123	Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?	N/A			n	s	s	6.11.2.2	
PORTAS E JANELAS	124	Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?	N/A			n	s	s	6.11.2.2; 6.11.2.3	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
PORTAS E JANELAS	125	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	N/A			n	s	s	5.4.1	
PORTAS E JANELAS	126	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?	N/A			n	s	s	5.4.1	
PORTAS E JANELAS	127	As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?	N/A			n	s	s	6.11.2.6	
PORTAS E JANELAS	128	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	N/A			n	s	s	6.11.3	
PORTAS E JANELAS	129	As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	N/A			n	s	s	6.11.3	
GERAL	130	Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?	N/A			s	s	s	7.4.3	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENT E³ OU MANDATÁRIA ³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENENT E NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENENT E NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
GERAL	131	As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	N/A			n	s	s	6.3.2 6.3.4	
GERAL	132	Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde há sanitários?	N/A			n	s	s	7.4.3	
GERAL	133	O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360º (diâmetro 1,50 m)?	N/A			s	s	s	7.5.a)	
GERAL	134	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?	N/A			n	s	s	5.6.4.1	
GERAL	135	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?	N/A			n	s	s	4.6.9	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
PORTAS	136	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	N/A			s	s	s	6.11.2.4	
PORTAS	137	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externo do sanitário ou boxe?	N/A			s	s	s	7.5.f)	
PORTAS	138	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?	N/A			s	s	s	6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
PORTAS	139	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?	N/A			n	s	s	6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	
PORTAS	140	Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	N/A			n	s	s	5.4.1	
PORTAS	141	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?	N/A			n	s	s	5.4.1	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE E NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
BACIA SANITÁRIA	142	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	N/A			s	s	s	7.5	
BACIA SANITÁRIA	143	A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm de altura com assento)?	N/A			n	s	s	7.7.2.1	
BACIA SANITÁRIA	144	A bacia NÃO possui abertura frontal?	N/A			n	s	s	7.7.2.1	
BACIA SANITÁRIA	145	Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalmente nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?	N/A			n	s	s	7.7.2.2 Figuras 103 e 104	
BACIA SANITÁRIA	146	O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?	N/A			n	s	s	7.7.3.1	
BACIA SANITÁRIA	147	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 0,89 m?	N/A			n	s	s	7.7.2.3.3	
BACIA SANITÁRIA	148	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?	N/A			n	s	s	7.7.3.2	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
LAVATÓRIO	149	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?	N/A			n	s	s	7.5.d) Figura 98	
LAVATÓRIO	150	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?	N/A			n	s	s	7.10.3	
LAVATÓRIO	151	Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?	N/A			n	s	s	7.8.1 Figuras 113 e 114	
LAVATÓRIO	152	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente ?	N/A			n			7.8.2	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
MICTÓRIO	153	Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?	N/A			n	s	s	7.10.4	
MICTÓRIO	154	Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 m a 0,65 m?	N/A			n	s	s	7.10.4.3	
MICTÓRIO	155	Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?	N/A			n	s	s	7.10.4.3	
MICTÓRIO	156	O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?	N/A			n	s	s	7.10.4.3	
ACESSÓRIOS	157	Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distante de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia?	N/A			n			7.5. m) Figura 14	
ACESSÓRIOS	158	O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?	N/A			n	s	s	7.11.1	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
ACESSÓRIOS	159	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?	N/A			n	s	s	7.11.1	
ACESSÓRIOS	160	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?	N/A			n	s	s	7.11.2	
ACESSÓRIOS	161	A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?	N/A			n	s	s	7.11.2	
ACESSÓRIOS	162	Os acessórios (papelreira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	N/A			n	s	s	7.11.3 7.11.4	
BOXE DE CHUVEIRO	163	As dimensões mínimas do boxe de chuveiro são de 0,90 m x 0,95 m?	N/A			s	s	s	7.12.1.2	
BOXE DE CHUVEIRO	164	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?	N/A			n	s	s	7.12.1.1	
BOXE DE CHUVEIRO	165	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?	N/A			n	s	s	7.12.2 Figura 126	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	SIM	ATENDIMENTO¹		ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
				NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
BOXE DE CHUVEIRO	166	Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?	N/A			n	s	s	7.12.3 Figura 126.b)	
BOXE DE CHUVEIRO	167	No boxe há barra de apoio de 90° na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?	N/A			n	s	s	7.12.3 Figura 126.a)	
BOXE DE CHUVEIRO	168	O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?	N/A			n	s	s	7.12.4	
BANHEIRA	169	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à banheira?	N/A			n	s	s	7.13.2 Figuras 127 e 128	
BANHEIRA	170	A banheira possui altura máxima de 0,46 m?	N/A			n	s	s	7.13.2.1	
BANHEIRA	171	O acionamento da banheira do comando deve estar a uma altura de 0,80 m do piso acabado?	N/A			n	s	s	7.13.2.3	
BANHEIRA	172	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?	N/A			n	s	s	7.13.2.4 Figura 129	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENT E³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENENT E NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENENT E NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	173	Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?	N/A			s	s	s	7.3.1	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	174	Existe vestiário acessível com entrada independente ?	N/A			s	s	s	7.4.2	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	175	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	N/A			n	s	s	7.12.4	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	176	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, e, se houver divisão por sexo?	N/A			n	s	s	7.4.5	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	177	Há sinalização de emergência?	N/A			n	s	s	7.4.2.2	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	178	Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?	N/A			n	s	s	5.6.4.1	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	179	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?	N/A			n	s	s	4.6.9	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	180	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?	N/A			n	s	s	5.4.1	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	181	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	N/A			s	s	s	6.11.2.4	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	182	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?	N/A			n	s	s	6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	183	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?	N/A			s	s	s	6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
CABINAS	184	As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?	N/A			n	s	s	7.14.1	
CABINAS	185	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?	N/A			n	s	s	7.14.1	
CABINAS	186	A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de prática esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?	N/A			s	s	s	7.14.1; 10.11.1	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
CABINAS	187	A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e sistema de travamento acessível?	N/A			n	s	s	7.5.f) Figura 84	
CABINAS	188	O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?	N/A			n	s	s	7.14.1	
BANCOS	189	Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?	N/A			n	s	s	7.14.2	
BANCOS	190	Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	N/A			n	s	s	7.14.2 Figura 131	
ARMÁRIOS	191	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?	N/A			n	s	s	7.14.3	
ARMÁRIOS	192	A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m?	N/A			n	s	s	7.14.3	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENT E³ OU MANDATÁRIA ³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENENT E NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENENT E NO LAUDO DE CONFORMID ADE		
ARMÁRIOS	193	As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura 14 da NBR 9050?	N/A			n	s	s	7.14.3 4.6.2 Figura 14	
ARMÁRIOS	194	As projeção de abertura das portas dos armários permite área de circulação mínima de 0,90 m?	N/A			n	s	s	7.14.3	
ACESSÓRIOS	195	Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?	N/A			n	s	s	7.14.5	
ACESSÓRIOS	196	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?	N/A			n	s	s	7.14.5	
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	197	O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?	N/A			s	s	s	4.3.3 8.1	
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	198	Os assentos públicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100º e 110º?	N/A			n	s	s	8.9.1	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	199	Em locais de atendimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?	N/A			n	s	s	5.3.2 Figuras 31 e 32; 5.3.5.1 Figuras 35 a 39	
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	200	Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?	N/A			n			10.19	
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	201	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?	N/A			n	s	s	4.7	
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	202	O mobiliário não interrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?	N/A			n	s	s	4.3.3	
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	203	Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?	N/A			s	s	s	8.9.3	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENT E³ OU MANDATÁRIA ³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENENT E NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENENT E NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	204	A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?	N/A			n	s	s	4.3	
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	205	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?	N/A			n	s	s	9.3.1.3	
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	206	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	N/A			n	s	s	9.3.1.4	
TRANSPORTE	207	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiáticos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?	N/A			s	s	s	8.2.1.2	
TRANSPORTE	208	Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?	N/A			n	s	s	8.2.1.3 5.2.7	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
TELEFONES	209	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmite mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?	N/A			n	s	s	8.3.2	
TELEFONES	210	Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado?	N/A			n	s	s	8.3.1 8.1	
TELEFONES	211	Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?	N/A			n	s	s	8.4.2	
TELEFONES	212	O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada?	N/A			n	s	s	8.4.2	
TELEFONES	213	Em frente à cabina há espaço para rotação de 180º de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?	N/A			n	s	s	8.4.2	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).											
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.											
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.											
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.											
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE			
VEGETAÇÃO	214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm?	N/A			n	s	s		8.8.3	
BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	215	O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	N/A			n	s	s		9.2.1.1	
BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	216	Os balcões de atendimento e/ou informações garantem um M.R frontal?	N/A			s	s	s		9.2.1.2	
BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	217	Há circulação adjacente aos balcões que permita giro de 180° (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas?	N/A			s	s	s		9.2.1.2	
BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	218	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	N/A			n	s	s		9.2.1.4	
BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	219	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	N/A			n	s	s		9.2.3.4	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO				OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE	ITEM DA NBR 9050/15:	
BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	220	Balcão de atendimento ou de informação possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?	N/A			n	s	s	9.2.1.5 9.2.3.5	
BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	221	Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	N/A			n	s	s	5.3.2.2	
AUTO-ATENDIMENTO	222	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?	N/A			n	s	s	9.4.3.2	
AUTO-ATENDIMENTO	223	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de pessoa em cadeira de rodas?	N/A			n	s	s	9.4.3.4	
AUTO-ATENDIMENTO	224	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?	N/A			n	s	s	9.4.3.5	

http://portal.convenios.gov.br/images/Anexo_I_IN_Acessibilidade.docx
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
AUTO-ATENDIMENTO	225	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?	N/A			n	s	s	9.4.3.8	
AUTO-ATENDIMENTO	226	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?	N/A			n	s	s	5.1.3	
BEBEDOUROS	227	Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?	N/A			n	s	s	8.5.1.2	
BEBEDOUROS	228	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?	N/A			n	s	s	8.5.1.3	
BEBEDOUROS	229	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?	N/A			n	s	s	8.5.1.3	
BEBEDOUROS	230	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?	N/A			n	s	s	8.5.2	

¹ A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia).										
² Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade.										
³ A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.										
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não; Concedente=Mandatária=CAIXA; Convenente=Tomador=Município.										
AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO¹			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.¹
			SIM	NÃO nesta etapa²	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE³ OU MANDATÁRIA³ NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE E NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
BEBEDOUROS	231	Os outros modelos (garrafão, filtro, etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	N/A			n	s	s	8.5.2	
BEBEDOUROS	232	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?	N/A			n	s	s	8.5.2	

Sapopema - Paraná, 12 de março de 2020



Fábيا Roberta Pereira Eleutério de Oliveira
 Engenheira Civil – CREA/SP Nº 5063458544